

Suivi photographique du chantier

Avril 2009




01/04/09 : Convenances béton à Collery




01/04/09 : sciage de la chaussée pour la mise en œuvre des pieux d'amarrage provisoire

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009




01/04/09 : démolition de la magistrale



01/04/09 : remblaiement de l'aire de préfabrication

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



02/04/09 : démolition de magistrale



**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



02/04/09 : remblaiement de l'aire de préfabrication



03/04/09 : grignotage de magistrale

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



04/04/09 : broyage du produit de démolition et tri des aciers



06/04/09 : découpe de poutre transversale

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



06/04/09 : découpe de poutre transversale



**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



06/04/09 : remblaiement de l'aire de préfabrication




07/04/09 : convenances béton à la centrale de Dégrad des Cannes

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



07/04/09 : bétonnage du massif du mât d'éclairage déplacé



07/04/09 : bétonnage du massif du mât d'éclairage déplacé

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



07/04/09 : démolition de la chaussée du terre-plein



08/04/09 : aménagement du fossé drainant coté aval

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



08/04/09 : démolition de la chaussée du terre-plein



09/04/09 : intervention de plongeurs pour le repérage du pieu P18

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



09/04/09 : bouée de repérage du pieu P18



10/04/09 : manutention du tronçon de magistrale découpée

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



14/04/09 : manutention de la barge de récupération des blocs



20/04/09 : découpe de la magistrale

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



20/04/09 : déplacement du mât d'éclairage



21/04/09 : état démolition du quai partie avale

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



22/04/09 : préparation tubes pour amarrage provisoire



22/04/09 : découpe poutre transversale

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



24/04/09 : sortie du pieu n°10



24/04/09 : tube sorti de l'eau

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



27/04/09 : démolition du quai




27/04/09 : bracons du double pieu mis en place

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



27/04/09 : broyage des produits de démolition



27/04/09 : broyage des produits de démolition

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



28/04/09 manutention des bacs de récupération des gravas



28/04/09 démolition de dalle

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



29/04/09 démolition du quai



29/05/09 : battage du pieu amarrage provisoire aval

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



30/04/09 : bétonnage de la dalle pour l'aire de préfabrication



30/04/09 : démolition du quai

**Suivi photographique du
chantier**

Avril 2009



30/04/09 : mise en fiche du premier tronçon du tube d'amarrage provisoire aval